



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0239-45	FECHA:	14/10/2025



Foto1: 1.1. Sustitución de lamina, 1.3 sustitución de elementos de fijacion.



Foto 2: 4.3. Sustitución de puerta



Foto 3: 5.6. Sustitución de balcones de metal



Foto 4: 6.5. Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 5: 8.2. Reparacion de banquetas de concreto



Foto 6: 14.8. Sustitución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Avila Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0239-45	FECHA:	14/10/2025



Foto 7: 17.8 sustitución de tomacorrientes, 17.11 Reparación de cableado eléctrico, 17.4 Sustitución de focos ahorradores, 17.5 sustitución de plafoneras, 17.10 sustitución de tablero de flipones, 17.90 sustitución de



Foto 8: 21.1. Repello en muro, 21.4. Sellado de grietas y fisuras en muros.



6.8. sustitución de piso de cerámica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helda Avila Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

