



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0239-45	FECHA:	8/12/2025



Foto1: 1.1. Sustitución de lamina, 1.3 sustitución de elementos de fijacion.



Foto 2: 4.3. Sustitución de puerta



Foto 3: 5.6. Sustitución de balcones de metal



Foto 4: 6.5. Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 5: 8.2. Reparacion de banquetas de concreto



Foto 6: 14.8. Sustitución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Avila Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0239-45	FECHA:	8/12/2025



Foto 7: 17.8 sustitución de tomacorrientes, 17.11 Reparación de cableado eléctrico, 17.4 Sustitución de focos ahorradores, 17.5 sustitución de plafoneras, 17.10 sustitución de tablero de flípones, 17.90 sustitución de flípones, 17.60 sustitución de interruptores simples.



Foto 8: 21.1. Repello en muro, 21.4. Sellado de grietas y fisuras en muros.



6.8. sustitución de piso de cerámica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Avila Santiago
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

