

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Caserio el Chorro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Chorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0261-45	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Piso cerámico



Foto 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de Balcones de metal

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adeliach...

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público