



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EL CAMBIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0292-43	FECHA:	16/01/2025



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--