



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0300-43	FECHA:	27/02/2025




Foto1: Sustrucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustrucion de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 3: sustrucion de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 4: sustrucion de elementos de fijación



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal




Foto 6: sustrucion de soporte de madera por metal,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Salba garkia

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0300-43	FECHA:	27/02/2025




Foto1: Sustrucion de lámpara LED



Foto 2: sustitucion de filipones



Foto 3: sustitucion de plafoneras



Foto 4: sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 5: sustitucion de interruptore dobles



Foto 6: Reparacion de cable electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

alba garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

