

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, Sayaxché Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0304-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: Reparación por tubos HG



Foto 2: Reparación por tubos HG



Foto 3: Reparación por tubos HG



Foto 4: Sustitución de portón por portón de lámina galvanizada



Foto 5: Reparación por tubos HG



Foto 6: Reparación por tubos HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello del Centro Educativo Público

