

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Pelén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0304-43	FECHA:	22/11/2025



Foto 1: Instalación de tubos HG



Foto 2: Instalación de tubos HG



Foto 3: Instalación de tubos HG



Foto 4: Elaboración para el portón de lámina galvanizada



Foto 5: Instalación de tubos HG



Foto 6: Instalación de tubos HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y sello del Director Centro Educativo Público

