

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0304-43	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Finalización de tubos HG



Foto 2: Finalización de tubos HG



Foto 3: Finalización de tubos HG



Foto 4: Finalización del portón de lámina galvanizada



Foto 5: Finalización de tubos HG



Foto 6: Finalización de tubos HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Director General Educativo Público
---	--