

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0335-43	FECHA:	12/08/2025



Foto 1: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 2: Mantenimiento de estructura y sustitución de chapa.




Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26; sustitución de capote de lámina y sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal (techo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Ilo Xol

Firma y sello del Presidente de la DRE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

