

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0336-43	FECHA:	12/09/2025




laminado en mal estado por su tiempo de servicio




lamina oxidada y rota por varias partes del techado



tijeras y chiniadores o cargadores en mal estado por descomposicion



madera en mal estado



puertas de madera en mal estado




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
Consejo de Padres
De Familia
BARRIO "EL CENTRO" SAYAXCHÉ, PETÉN

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0336-43	FECHA:	12/09/2025



Cambio de techo en baños



cambio en baño metal por madera



cambio de inodoros en mal estado



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
Consejo de Padres
De Familia
BARRIO "EL CENTRO" SAYAXCHÉ, PETÉN

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

