

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SETUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0428-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Mejoramiento de balcones de madera y malla metálica por metal



Foto 2: Mejoramiento de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 3: Mantenimiento a estructura (Iljado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de puertas de metal por metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de Focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo de Padres de Familia
de la E.O.R. VI
Del Caserío Setul Sayaxché, Petén

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SETUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0428-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Organización de Padres de Familia de la E.O.R.M. Firma y Sello del Presidente de la O.P.F. Caserío Setul, Sayaxché, Peten	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---