



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SETUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0428-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 1: Mejoramiento de balcones de madera y malla metálica por metal



Foto 2: Mejoramiento de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de puertas de metal por metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de Focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

1
Organización de Padres de Familia
de la E.O.R.M.
Caserío Setul, Sayaxché, Peten
Firma y Sello del representante de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SETUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0428-43	FECHA:	30/07/2025




Foto 7: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Organización de Padres de Familia de la E.O.R.M Caserío Setul, Sayaxché, Petén Firma y Sello de Presidencia de la OPF

  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--