

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MARAVILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0508-43	FECHA:	27/06/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Reparación de Tubo HG y Malla galvanizada



Foto: Reparación de Tubo HG y Malla galvanizada



Foto 5: Reparación de Tubo HG y Malla galvanizada



Foto 6: Reparación de Tubo HG y Malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

carlos tux TC

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

