

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MARAVILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0508-43	FECHA:	20/07/2025



Foto 1: Inicio de la construcción



Foto: Fundición de solera



Foto: 3 Levantamiento de block



Foto.4 Seguimiento de la construcción




Foto: 5 Altura de lintel de puerta



Foto: 6 Levantado final de la obra para el techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

carlos lux

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

