

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MARAVILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0508-43	FECHA:	25/08/2025




Foto 1: Techado de la obra




Foto: finalizando el repello de la obra



Foto: 3 colocacion de la puerta y valcones




Foto: 4 pintado de la obra



Foto: Parte de atrás de la construcción finalizada



Foto: 6 Parte de enfrente de la construcción finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

carlos tux Tzi

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

