

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-*10-1094-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrucción de puertas



Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dinna Luz Ricardo Arrediza
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-*10-1094-43	FECHA:	28/04/2024



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dinna Luz Ricardo Arce

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

