



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-*10-1094-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura soporte de madera por metal.




Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dinna Luz Ricardo Arreola

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-*10-1094-43	FECHA:	28/04/2024




Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Dinna Luz Ricardo Arredondo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--