

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Binlingue anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3176-41	FECHA:	16 de Septiembre de 2,025



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento liquido



FOTO 2: Reparación de muro de block



FOTO 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




FOTO 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 5: Repello en muro

FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

