



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1710-3176-41	FECHA:	11 de diciembre 2025



FOTO 1: Sustrucion de piso de cemento líquido



FOTO 2: Reparacion muro de block (culata de cocina)



FOTO 3: Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventanas



FOTO 4: Fabricacion e instalacion de puertas de metal módulos



FOTO 5: Repello en muro dentro y fuera de la cocina





FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

