



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                                  |                                |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                                            | MUNICIPIO:                     | SAYAXCHÉ             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL "DR. DEMETRIO COJTI CUXIL" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA DEMOCRACIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-10-3492-46                                                    | FECHA:                         | 30/09/2025           |



Foto #01: Ala #1, techo colocado desde el año 2002 con deterioro visible, área donde funciona actualmente 4to. 5to. Computación Laboratorio de Biología, de computación #01. Dirección, secretaría, contabilidad y el área de baños.




Foto #02: Lado interno de la lámina con colindancia al escenario presenta deterioro visible e ingreso de agua de lluvia.



Foto #03: Vista del frente de las aulas #1 frente al laboratorio de biología



Foto# 04: Vista frontal de norte a sur del aula de 4to. Y 5to. Bach. En Computación ala #01 y área de baños.



Foto # 05: Imagen del lado adverso de las aulas del ala #1 visible deterioro de techo.




Foto 6: Toma aérea de el ala #01 y ala # 02 construidas en el año 2002, ademas se muestra el escenario en la parte central del area.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público