

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL "DR. DEMETRIO COJTI CUXIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3492-46	FECHA:	17/10/2025



Foto No. 1: Desistalación de Lámina para el inicio del proyecto.



Foto No. 2: Toma aérea de la instalación de laminas.



Foto No. 3: Lado lateral de la desistalación de la lámina deteriorada.



Foto No. 4: Vista lateral de la instalación de laminas.




Foto No. 5: Vista por debajo del techo.



Foto No. 6: Visualización de la Lámina troquelada ya instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---