

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL "DR. DEMETRIO COJTI CUXIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3492-46	FECHA:	24/10/2025



Foto No. 1: Finalización del programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos.



Foto No. 2: Vista por debajo de la instalación de laminas.



Foto No. 3: Captura de la parte trasera del Ala 1, con la láminas en la fase final del proyecto.




Foto No. 4: Vista lateral de la instalación.





Foto No. 5: Toma de lado lateral del Ala 1 con la instalación de la lámina realizada.




Foto No. 6: Captura aérea de la laminas ya instaladas en el Ala 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

