



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA VIRGENCITA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3975-43	FECHA:	11/09/2025




Foto 1: Sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc, calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de malla por balcones de metal



Foto 5 Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto: 6 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.A.S.D.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA VIRGENCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3975-43	FECHA:	11/09/2025




Foto 7: Sustrucion de tuberías y llaves de chorro.



Foto 8: Sustrucion de cables y lámparas.



Foto 9: Repello en muro



Foto




Foto:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

