



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA VIRGENCITA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3975-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 1: Sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc, calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de madera por metal





Foto 4: Sustitución de ventanas de malla por balcones de metal



Foto 5 Sustitucion de piso de torta de concreto




Foto: 6 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA VIRGENCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3975-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 7: Instalación de tuberías y llaves de chorro.




Foto 8: Sustitución de cables y lámparas.



Foto 9: Repello en muro



Foto



Foto:



Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

