



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 427	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pozas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-4054-45	FECHA:	30/01/2025



Foto1: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aulas, dirección y centro de computación



Foto 2: Sustitucion de Puertas en aulas



Foto 3: Sustitución de puerta en baño



Foto 4: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 5: Mantenimiento en balcones de metal




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público