

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0007-42	FECHA:	10 de enero de 2025




Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Mantenimiento a balcon de metal



Pintura de muros exteriores e interiores



Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicado de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zulmi Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0007-42	FECHA:	13/01/2025



16.1 Reparacion de plancha de concreto de patio ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zulmi Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

