



Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Vista Hermosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0012-42 | FECHA:                         | 16/12/2025           |




Foto 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

