

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0012-42	FECHA:	31/12/2025



Foto 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Vasquez.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

