



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0021-43	FECHA:	19/07/2025



Foto 1: EN ESTA ETAPA DEL TRABAJO SE REALIZO LA RETIRADA EL CERCO VIEJO.



Foto 2 EN ESTA ETAPA DEL TRABAJO SE REALIZO LA LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES GRANDES QUE AFECTABAN LA COLOCACION DE LA NUEVA POSTERIA DEL TUBOS GALVANIZADOS.



Foto: 3 LIPIEZA Y CORTE DE ARBOLES QUE OBSTACULIZABAN LA COLOCACION DEL CERCO NUEVO.



Foto: 4 EN ESTA ETAPA DE LOS TRABAJOS SE EMPEZO A FUNDIR LOS POSTES NUEVOS DE TUBOS GALVANIZADOS HG CHAPA 16".



Foto: 5 EN ESTA ETAPA DEL TRABAJO SE SOLDARON LOS TUBOS GALVANIZADOS QUE SOSTENDRAN LA MALLA GALVANIZADA DE 2 MTS DE ALTURA.



Foto: 6 EN ESTA ETAPA SE ESTA FINALIZANDO LA SOLDADRUJA DE LOS TUBOS GALVANIZADOS QUE SOSTERNDRAN LA MALLA DE 2 M. DE ALTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

