

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Pichelito II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pichelito II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0028-43	FECHA:	25 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustitución e Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada (cerco alambre de puas en la estado)



Foto 2: Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada.



Foto 3: Fabricación e instalación de porton de metal de entrada



Foto 4 Instalación de postes de tubo galvanizado y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

