



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0030-43	FECHA:	1/08/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PISO



Foto 4: PINTURA



Foto 5: SUSTITUCION DE INDORO



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0030-43	FECHA:	1/08/2025



Foto 7: REPARACION DE SOLERAS Y COLUMNAS EN AULA



Foto 8: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 9: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON EN VENTANA




Foto 10: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN MÓDULOS



Foto 11: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 12: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

