



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123

Versión 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0031-43	FECHA:	12/12/2025




Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de Inodoro



Foto 5: Sustitución de tubería línea principal




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0031-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada (malla de 2 metros de alto)



Foto 8: Reparación y Mantenimiento de Cisternas/Depósito de agua



Foto 9: Sustitución de Depósito de agua 1700 litros



Foto 10: Fabricación e instalación de ventana





Foto 11. Fabricación e instalación de puertas en módulo




Foto 12. Fabricación e Instalación de Porton de Ingreso (8 largo * 2.30 de alto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0031-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 13: Fabricación e Instalación de Porton de Ingreso (2.20 largo * 0.70 ancho)




Foto 14: Repello en muro



Foto 14: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público