

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nilda Lisbeth Manzanero Cocón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0039-46	FECHA:	13/01/2024



Foto 1: Reparación de Cuneta de concreto




Foto 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 3: Sustitución de tubería línea principal



Foto 4: Soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Reparación de cisterna de concreto



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

florita marleny maldonado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

