

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salsipuedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0042-42	FECHA:	9/01/2025



Foto 1 Renglon 2.2 Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



6.2 Reparacion de de piso de cemento liquido



Foto 2 Renglon 1.1 Sustrucción de lamina por lamina troquelada de calibre 26



21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celeni Judith Lopez Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPR

Consejo de Padres de Familia
Caserío Salsipuedes
Melchor de Mencos, Petén

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

