



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0043-42	FECHA:	30/07/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de canal de pvc



Foto 4: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias marroquin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Diana Jark

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0043-42	FECHA:	30/07/2025



Foto 7: Sustitución inodoro



Foto 8: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de plafoneras




Foto 11: Sustitución interruptores dobles



Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias mar 270 94in

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dar la R

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0043-42	FECHA:	30/07/2025



Foto 13: Sustitución de flípones



Foto 14: Sustitución de tablero de flípones



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elio S. Marroquin

Firma y sello del Presidente de la OPE



Daniel R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

