


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Las Gaviotas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Las Gaviotas, Melchor de Mencos, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-11-0057-43	FECHA	26 de mayo de 2025



1.1 Sustitución de lámina por lámina aluzinc calibre 26 legítima



2.2 sustitución de Estructura de madera por metal



4.3 Sustitución de 2 puertas de metal



5.2 Sustitución de estructura en ventana (balcon)



6.2 Sustitución de piso líquido



17.11 Sustitución del Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaisy Escalante

Firma y sello del Presidente



[Handwritten signature]

Firma y Sello del Director de la Escuela



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Las Gaviotas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Gaviotas, Melchor de Mencos, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0057-43	FECHA:	20 de julio de 2025



9.1 Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

YeiSY Escalante

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Handwritten Signature]

Firma



Firma y sello del Director de la Escuela