

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0058-42	FECHA:	10/01/2025



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. (2 módulos)



2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. (2 módulos)



4.4 Sustitución de puerta en servicios sanitarios. (2 sanitarios)



9.1 Pintura en muros exteriores e interiores. (2 módulos)



10.3 Sustitución inodoro. (2 inodoros)



16.1 Reparación de planchas de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

<i>Ady Lima</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Wib 28</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0058-42	FECHA:	10/01/2025



19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana. (2 módulos)



19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos. (2 módulos)



19.7 Instalación de estructura portante de metal. (2 módulos)



19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc. (2 módulos)



19.9 Desinstalación de estructura portante. (2 módulos)



19.10 Desinstalación de lámina existente. (2 módulos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ady Limen

Firma y sello del Presidente de la OPF



est est

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0058-42	FECHA:	10/01/2025



21.1 Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ady Lima

Firma y sello del Presidente de la OPF



Auto Eto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

