



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Naranjito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0083-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento liquido



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

