



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rosa Chiquibul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0339-43	FECHA:	23/10/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 3: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso (4 mts ancho * 2 mts alto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariano Valenzuela

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público