



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Rosa Chiquibul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0339-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 1. Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2. Reparación de tubo y malla galvanizada



Foto 3. Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso (4 mts. Ancho 2 metros de alto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariano Valenzuela

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CASERIO
SANTA ROSA
CHICHIQUIBUL