

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cruzadero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0341-43	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acortar el número de hojas.

Miguel Celis
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

