

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0343-43	FECHA:	28/11/2025




Foto. 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro de contención, block, soleras intermedia y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPA





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

