

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANCA, MELCHOR DE MENCOS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0346-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Sustitución de Ventanales



Foto 2: Sustitución de Ventanales



Foto 3: Sustitución de gradas de acceso




Foto 4: Sustitución de piso



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--