

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS, PETEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA LA ZARCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0356-43	FECHA:	30/10/2025



Foto 1. Sustitución de ventanas de malla por balcones de metal




Foto 2. sustitucion de ventanas de malla por balcones de metal



Foto 3. Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



reparacion de cerco perimetral, de tubo hg galvanizado



maria gonzales
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





FORMULARIO

Lista de conformación de Expediente para el programa de mantenimiento de edificios escolares públicos

Del proceso: Programas de Apoyo

Código: PRA-FOR-223

Versión: 1

Página 1 de 2

p