

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS, PETEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA LA ZARCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0356-43	FECHA:	1/12/2025



INSTALACION DE BALCONES



COLOCACION DE MALLA CON TUBO, LADO QUE COLINDA CON IGLESIA.



COLOCACION DE MALLA CON TUBO, LADO QUE COLINDA CON ARROLLO



COLOCACION DE TUBO Y MALLA LADO QUE COLINDA CON CALLEJON



COLOCACION DE TUBOS Y MALLA LADO QUE COLINDA CON CALLE PRINCIPAL



COLOCACION DE PORTON EN LA ENTRADA DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría gonzalez

Firma y sello del Presidente del OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

