

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puerta del Cielo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0390-43	FECHA:	25/05/2025



Foto 1: Sustrución de Porton de metal



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada "A"



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada "B"



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada "C"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el sistema.

--	--	--	--