



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANCA, MELCHOR DE MENCOS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0446-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de Balcones de metal



Foto 4: Sustitución de Balcones de metal



Foto 5: Sustitución de Puerta



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANCA, MELCHOR DE MENCOS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0446-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Reparación de torta de concreto



Foto 8: Reparación de muro de contención



9. Sustitución de poste de concreto.




10. Fabricación e instalación de porton de metal.



11. Reparación de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---