



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0446-42	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Sustrución de balcón de metal



Foto 2: Sustrución de balcón de metal



Foto 3: Sustrución de balcón de metal



Foto 4: Sustrución de balcón de metal



Foto 5: Sustrución de puerta



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la Comunidad Educativa (RCE) o del Comité de Padres de Familia (CPF) de la escuela.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0446-42	FECHA:	28/11/2025



Foto 7: Reparación de Torta de concreto



Foto 8: Reparación de muro de contención



Foto 9: Sustitución de poste de concreto



Foto 10: Fabricación e instalación de porton de metal



Foto 11: Reparación de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

