



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LA CEIBITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1175-42	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal





Foto 5: Sustrucción de piso de cemento liquido



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LA CEIBITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1175-42	FECHA:	23/05/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución inodoro



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

