



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CENTRO DE ATENCION INTEGRAL -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2052-42	FECHA:	26/11/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto, suministro de piso ceramico



Foto 2: Reparación de torta de concreto



Foto 3: gradas ingreso



Foto 4: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 5: Sustitución de llave en mingitorio



Foto 6: Reparación banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvestre Castañeros Abrego

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

